

SISTEMAS DE GERAÇÃO DE VAPORADOR

TEMAS ABORDADOS



- Balanço de Massa
- Balanço Térmico
- Tratamento Químico
 - ✓ Conceitos Principais
 - ✓ Tipos de Tratamento
 - ✓ Parâmetros de Controle e Monitoramentos
 - ✓ Quantificação de Benefícios

OBJETIVOS DA CALDEIRA



A caldeira é um equipamento para produção de vapor sob pressão, a partir da água, por aplicação de calor à elevadas temperaturas.

O combustível (principalmente óleo combustível e gás natural) é queimado e o calor libertado pela combustão é transferido para gerar vapor.

O vapor, então gerado, é utilizado no trabalho mecânico de uma máquina a vapor, numa reação química (como fonte de calor), na geração de eletricidade através de turbina, etc.

O controle adequado da água é imprescindível para a operação com segurança de uma caldeira

BALANÇO DE MASSA



$$\checkmark Q_A = P + B$$

$$\checkmark Q_A = Q_R + Q_c$$

$$\sqrt{N} = [Cl^-]B_{\underline{W}}$$

$$[Cl^-]_A$$

Onde: Q_A: Vazão de alimentação de água (m³/h)

P: Produção nominal de vapor (ton/h)

B: Blow-Down (descarga) (m³/h)⁻ de fundo ou de nível

Q_R: Vazão de Reposição de água (m³/h)

Q_c: Vazão de retorno de condensado (m³/h)

[Cl]B_w: Concentração de cloreto na água da caldeira (ppm)

[Cl]_A: Concentração de cloreto na água de alimentação (ppm)

N: Ciclo de Concentraçãoda caldeira

Obs.: Descarga de fundo: geralmente descontínua

Descarga de nível : geralmente contínua

O estabelecimento do ciclo de concentração ótimo é função da qualidade da água de alimentação, do nível de pressão de operação da caldeira e do regime de operação da mesma




TIPOS DE CALDEIRA


- Fogotubular
- Aquatubular
- Elétrica
- Recuperação de Calor
- Única Passagem



TIPOS DE CALDEIRA


Fogotubular caldeiras de baixa pressão (< 20 kgf/cm²) – Tubos: Fogo






Aquatubular caldeiras de baixa (< 20 kgf/cm²) Média (20 ~ 75 kgf/cm²) e alta pressão (> 75 kgf/cm²) –

Tubos: Água







QUAIS OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO TRATAMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE VAPOR ?

- > Promover a integridade e a seguridade operacional da caldeira e dos processos envolvidos.
- ➤ Viabilizar a maximização da vida útil do sistema, através do adequado controle de corrosão.
- ➤ Reduzir o custo com óleo combustível, mediante a redução da espessura de incrustação.
- > Redução dos custos de produção e manutenção.

COMO PRATICALIZAR A OPERAÇÃO SEGURA E EFICAZ DE UMA CALDEIRA?



- > Remoção das impurezas da água de alimentação que originam a corrosão e incrustação, por meios químico e equipamentos específicos.
- > Controlar e especificar o tipo de água de alimentação, conforme a pressão de operação da caldeira.
- > Conhecimento profundo das condições operacionais do sistema de caldeira e do utilização de vapor.
- > Aplicar a Tecnologia adequada e Serviços de Assistência Técnica com filosofia preventiva.
- > Controlar rigorosamente a qualidade da água da caldeira e o ciclo de concentração, de acordo com o nível de pressão da mesma e o tipo de água de alimentação utilizada.
- Controlar o processo de corrosão das linhas de retorno de condensado.




TRATAMENTO DE ÁGUA DE CALDEIRAS

TRATAMENTO	OBJETIVOS
Primário	 ✓ Remover as impurezas da água bruta para condicionar a água de alimentação da caldeira. ✓ O tratamento é realizado basicamente por meios mecânicos (decantador, filtro, aerador, abrandador, desmineralizador, osmose reversa, polidor de condensado, desaerador, etc).
Secundário (Interno)	 ✓ Remover e controlar as impurezas da água mediante a aplicação de produtos químicos na caldeira e retorno de condensado. ✓ Principais produtos: Sequestrantes de oxigênio, agentes controladores de pH, eliminadores de dureza, dispersantes, etc. ✓ Especificar a qualidade da água da caldeira, condensado e ciclo de concentração.
Terciário	✓ Limpeza regular da caldeira.✓ Hibernação da caldeira.



- ✓ A água de alimentação de uma caldeira contém substâncias que acarretam incrustação, como cálcio, magnésio e sílica, bem como materiais que induzem corrosão, como oxigênio dissolvido e dióxido de carbono. Portanto, é necessário um tratamento apropriado da água para proteger os tubos/balões das caldeiras destas substâncias.
- ✓ Geralmente, os métodos de tratamento são classificados em 02 sistemas:



SISTEMAS	OBJETIVOS
Água de Alimentação/Condensado	✓ Enviar água a mais pura possível para o sistema da caldeira. Em outras palavras, tem a finalidade de remover o fator causador de corrosão (oxigênio dissolvido) por desaeração e elevar o pH no sistema com amina volátil, a fim de diminuir a corrosão pelo oxigênio dissolvido e dióxido de carbono no condensado.
Água da Caldeira	✓ Remover dureza e sólidos em suspensão com o uso de dispersantes e posterior eliminação de resíduos pela purga



- A tabela 01 apresenta as substâncias contínuas na água bruta, os respectivos problemas e a metodologia de tratamento utilizada.
- A tabela 02 apresenta os problemas originados pela água e as respectivas consequências. Os problemas podem ser resumidos em:
 - Problemas de Incrustação
 - Problemas de Corrosão
 - Problemas de Arraste



"TABELA 01"

IMPUREZAS	PROBLEMAS	MÉTODO DE TRATAMENTO
	✓ Depósitos no interior dos balões ou nas superfícies de	✓ Água abrandada.
Dureza-Cálcio	troca térmica.	✓ Aplicar produtos químicos na caldeira.
	✓ Pode causar expansão e rompimento dos tubos.	✓ Controlar qualidade da água da caldeira.
	✓ Depósitos no interior dos balões ou nas superfícies de	✓ Desmineralização.
Sílica (SiO ₂)	troca térmica.	✓ Aplicar produtos químicos na caldeira.
	✓ Pode causar expansão e rompimento dos tubos de	✓ Controle da qualidade da água de caldeira.
	evaporação.	
Alcalinidade	✓ Decomposição pela ação do calor na caldeira tornando	✓ Aplicar produtos químicos na caldeira.
	a água excessivamente alcalina.	✓ Controle da qualidade da água da caldeira.
	✓ O CO₂ gerado pela decomposição térmica provoca o	✓ Uso de amina volátil.
	abaixamento do pH na linha do condensado com	✓ Abrandamento por um tratamento de alcalini-
	corrosão progressiva.	zação.
	✓ Perda da eficiência de troca dos íons pela resina.	✓ Oxidação e filtração.
Ferro	✓ Corrosão secundária na caldeira.	 ✓ Coagulação e sedimentação.
		✓ Desmineralização.
		✓ Uso de inibidor de corrosão.



	✓ Causa problemas de arraste	✓ Controle de qualidade da água da caldeira.
Sólidos Totais	✓ Contaminação das resinas.	✓ Filtração.
	✓ Causa entupimento nas tubulações e precipitação na	✓ Desmineralização
	caldeira.	✓ Coagulação.
Óleos	✓ Causa espuma na água da caldeira com problemas de	✓ Filtração com carvão ativado.
	arraste.	✓ Tratamento de separação por flotação.
	✓ Incrustação na área de troca térmica.	
Gases Dissolvidos	✓ Corrosão do sistema de alimentação, da caldeira e do	✓ Desaeração.
(O ₂ e CO ₂)	condensado.	✓ Uso de eliminador de oxigênio
		✓ Uso de Amina Volátil

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ADVINDOS DA APLICAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INADEQUADO ? Fosfertil VALE



"TABELA 02"

PROBLEMAS	CONSEQUÊNCIA	CAUSAS
Incrustação	 ✓ Incrustação por dureza da água ou sílica (são os principais componentes que aderem no interior dos tubos e na área de troca térmica). ✓ Causa expansão e explosão dos tubos de evaporação. 	controle da qualidade da água de ali- mentação.
		✓ Tecnologia inadequada.
Corrosão	 ✓ Gases dissolvidos corroem a linha de alimentação, de condensado e área de troca térmica. ✓ Corrosão por óxidos metálicos que aderem à área de troca térmica. 	oxigênio ou neutralização com amina (condensado).
Arraste	 ✓ Deterioração da pureza do vapor. ✓ Diminuição da eficiência da caldeira. 	 ✓ Abrupto aumento da carga ✓ Reduzido controle da qualidade de água da caldeira. ✓ Deficiência no separador de arraste.

CORROSÃO NA CALDEIRA



$$3 \text{ Fe } (OH)_2 \rightarrow Fe_3O_4 + 2H_2O + H_2$$

Magnetita (protetor)

- ✓ Corrosão originada pelo O₂ dissolvido na água de alimentação
 - ✓ Quebra do filme de magnetita
 - ✓ Formação de célula local Fe → Fe²⁺ + 2e⁻ (anodo)
 - ✓ $Fe^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Fe(OH)_2$
 - $\checkmark \text{ Fe(OH)}_2 \xrightarrow{\text{S/O}_2} \text{Fe}_3\text{O}_2$
 - ✓ $Fe(OH)_2$ C/O₂ Formação de tubérculos




Fig. 04 - Aparecimento de célula local devido à quebra do filme protetor.




Fig. 05 - Formação de concentração diferencial de oxigênio.

CONTROLE DE CORROSÃO



- ✓ Problemas de Corrosão: Água de alimentação
 - Caldeira
 - Sistema de Condensado




Caldeira Cilíndrica





Linha de Condensado





Exemplos de acidente originado por superaquecimento

✓ Corrosão causada pela entrada de produtos de corrosão

Se produtos de corrosão, tais como óxidos de cobre, se formarem nas linhas de alimentação ou condensado, estes serão arrastados para dentro da caldeira, depositar-se-ão no fundo dos balões e também nas curvas dos tubos e ainda, se houver oxigênio dissolvido, haverá uma célula de aeração diferencial e consequente processo corrosivo.


✓ Corrosão Alcalina

Se existir um superaquecimento localizado, a água da caldeira vai concentrar-se extremamente e a alcalinidade irá aumentar.

Com a elevação do pH, o hidróxido de ferro formará o ferrito de sódio que tem alta solubilidade na água.

$$Fe(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2FeO_2 + 2H_2O$$

Portanto, pode-se concluir que para controlar a corrosão na caldeira deve-se controlar o pH, eliminar o exigênio dissolvido da água de alimentação, evitar a presença de óxidos metálicos e controlar o teor de sólidos dissolvidos.





CONTROLE DE CORROSÃO


✓ Sistema de Água de Alimentação

• Reação Eletroquímica – Mecanismo (Meio Neutro)

Anodo: Fe
$$\rightarrow$$
 Fe²⁺ + 2e⁻
Catodo: H₂O + $\frac{1}{2}$ O₂ + 2e⁻ \rightarrow 2 OH⁻


1) Fe +
$$H_2O \rightarrow$$
 Fe $(OH)_2 + H_2$


Fatores que promovem o deslocamento do equilíbrio da reação



Oxigênio dissolvido

Redução do pH






SOLUÇÕES




- ✓ Redução do pHDosagem de NaOH ou Na₂CO₃
- ✓ Remoção de oxigênio dissolvido



Produto Químico

Desaerador mecânico

- √ Hidrazina
- ✓ Sulfito de sódio
- **✓**DEHA
- ✓ Hidroquinona
- **✓** Outros



AGENTES SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO (Fosfertil



✓ A escolha do agente sequestrante deve ser efetuada com base na Pressão da Caldeira e na análise técnica e econômica do tratamento

AGENTE SEQUESTRANTE (MECANISMOS)	APLICAÇÃO	DOSAGEM	DESVANTAGENS	LIMITAÇÃO
✓ Sulfito de sódio (Na ₂ SO ₃)	✓ Caldeiras com pressão máxima de	8 g para 1 ppm	✓ Limitação de tem-	✓ Decomposição para
$Na_2SO_3 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow Na_2SO_4$	65 kgf/cm ²	O ₂ dissolvido	peratura.	SO_2^- e S^{2-} em tem-
	✓ Recomendada a aplicação de		✓ Geração de sólidos.	peratura superior a
	agente estabilizador para evitar-se			285°C.
	decréscimo da concentração de			
	sulfito na solução do produto.			
✓ Hidrazina	✓ Caldeiras de baixa, média e alta	1 ppm N ₂ H ₄	✓ Utilização em hos-	✓ Decomposição para
$N_2H_4 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow N_2 + H_2O$	pressão.	para 1 ppm O ₂	pitais, indústrias	NH ₃ em tempera-tura
$N_2H_4 + 6 \text{ Fe}_2O_3 \rightarrow \underline{4 \text{ Fe}_3O_4} +$		(Recomenda-se	farmacêuticas, etc.	superior a 220°C.
$N_2 + H_2O$		a dosagem em		✓ Na presença de liga de
		excesso de		cobre a dosagem em
Magnetita = película protetora		N_2H_4).		excesso deve ser evi-
$\mathbf{Fe_3O_4} + \mathbf{O_2} \rightarrow 6 \ \mathbf{Fe_2O_3}$				tada.


CORROSÃO NA LINHA DE CONDENSADO



✓ A ação tampão do pH do condensado é reduzida porque as substâncias dissolvidas são diminutas. O valor do pH se tornará rapidamente menor se o dióxido de carbono (CO₂) estiver presente, causando assim corrosão progressiva no sistema.

NaHCO₃
$$\longrightarrow$$
 Na₂ CO₃ + CO₂ + H₂O
Na₂CO₃ + H₂O \Rightarrow 2NaOH + CO₂


$$CO_2 + H_2O \rightarrow H+ + HCO_3$$



CORROSÃO NA LINHA DE CONDENSADO



Relação entre o pH e a Corrosão Através do CO2



Aplicação de produto para neutralizar o CO₂ * gerado pela decomposição térmica da alcalinidade.

Soluções

Controlar adequadamente o pH do condensado; A faixa de controle do pH é função da qualidade da água de alimentação e da metalurgia do sistema.

Fe +
$$2H_2CO_3 \rightarrow Fe(HCO_3)_2 + H_2$$

2 Fe(HCO₃)₂ + O₂ \rightarrow Fe₂O₃ + $4CO_2 + 2H_2O$

CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS AMINAS VOLÁTEIS



AMINAS VOLÁTEIS	RAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO	_
		NEUTRALIZAR 1 mg/l CO ₂
Amônia	7 – 10	0,4
Ciclohexilamina	2-4	2,3
Alkanol	2 – 3	2,7
Morfolina	0,4-0,6	2,0

$$NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + HCO_3^-$$

 $C_6H_{11} NH_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{11} NH_3 + HCO_3^-$

Razão de distribuição:


concentração no vapor

concentração no condensado (zona de condensação)

A escolha da amina é função da razão de distribuição necessária, metalurgia do sistema e da extensão da linha de condensado

MECANISMO DE ADSORÇÃO DE AMINAS





Adsorção de aminas fílmicas na superfície metálica

CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO



Mecanismo:

✓ Redução da solubilidade de sais na superfície de troca térmica da caldeira.

Problemas:

- ✓ Redução da eficiência da caldeira
- ✓ Aumento de consumo de óleo combustível
- ✓ Ruptura ou explosão dos tubos (superaquecimento).

PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS GERADORES DE INCRUSTAÇÃO



$$ightharpoonup Ca(HCO_3)_{\overline{2}}
ightharpoonup CaCO_3 + CO_2 + H_2O$$

- ➤ CaSO₄
- ➤ Silicatos de magnésio, de cálcio
- ➤Óxidos de ferro

INCRUSTAÇÃO	CONDUTIVIDADE TÉRMICA (kcal/hm°C)
Carbonato	0,4-0,6
Silicato	0,2-0,4
Sulfato	0,5-2,0
Fosfato	0,5-0,7
Magnetita	1
Aço Carbono	40 – 60
Cobre	320 – 360

SOLUÇÕES PARA O CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO



- **❖**Adequação da qualidade das águas de alimentação e caldeira com base na pressão de operação da caldeira.
- ❖Especificação adequada do ciclo de concentração.
- **❖**Aplicação de redutor de dureza (a base de fosfato)
- **❖**Aplicação de dispersante
- **❖**Controle, analítico rigoroso da qualidade das águas

MECANISMO PARA A REDUÇÃO DA DUREZA



$$2HCO^{3} \longrightarrow H_2O + CO_3^{2} + CO_2$$

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3$$

10
$$Ca^{2+} + 6PO_4^{3-} + 2OH^- \longrightarrow [Ca_3 (PO_4)_2]_3 Ca(OH)_2]$$

Hidroxiapatita


$$Mg^{2+} + 20H^{-} \longrightarrow Mg (OH)2$$

$$H_2SiO_3 + 2 NaOH \longrightarrow Na_2 SiO_3 + H_2O$$



PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DE CALDEIRA

FUNÇÃO	PRODUTO QUÍMICO		
	NOME	MOLECULAR FÓRMULA	Ī
Controle de pH e alcalinidade. Controle da alcalinidade da água de alimentação	Hidróxido de sódio	NaOH	Ī
para prevenir incrustação e corrosão.	Carbonato de sódio	Na ₂ CO ₃	
	Fosfato Trissódico	Na ₃ PO ₄	
	Fosfato monosódico	NaH ₂ PO ₄	
	Hexametafosfato de sódio	(NaPO ₃) ₆	
	Ácido fosfórico	H_3PO_4	
	Tripolifosfato de sódio	$Na_5P_3O_{10}$	
Redutor de dureza (prevenção de formação de incrustação mediante a conversão	Hidróxido de sódio	NaOH	Ī
de dureza em precipitado insolúvel).	Fosfato de sódio	Na ₃ PO ₄	
	Fosfato de potássio	K_3PO_4	
	Polifosfato de sódio		
Dispersante de lama.	Polímero sintético		Ī
Facilitar o descarte pelo blow down, para prevenir incrustação.	Tanino		
	Lignina		
Removedor de oxigênio.	Sulfito de sódio	Na ₂ SO ₃	Ī
Prevenir corrosão	Hidrazina	N_2H_4	
	Sacarose		
	DEHA		
Prevenir a formação de espuma.	Surfactante		Ī
Neutralização e formação de filme (prevenir corrosão causada pelo CO ₂ na linha	Amônia	NH ₃	1
de condensado.	Morfolina	C ₄ H ₈ ONH	
	Ciclohexilamina	$C_6H_{11}NH_2$	
	Alquilamina	RNH_2	
		$(R=C_{10} \sim C_{22})$	



CONTROLE DO FENÔMENO DE ARRASTE



Arraste é o fenômeno que ocorre quando sólidos dissolvidos e suspensos na água da caldeira entram para a linha de vapor juntamente com o vapor. Se existe arraste, a pureza do vapor decresce, e algumas vezes pode-se ter expansão ou explosão do superaquecedor. Os seguintes itens abaixo são considerados como causadores de arraste:

- **O**√ Excesso de concentração de sais na água de caldeira;
- **O**✓ Condição inadequada do separador de vapor (fatores mecânicos estruturais);
- **O**√ Alta variação do nível da água ou variação de carga térmica.

PREVENÇÃO DE ARRASTE



Os arrastes de natureza mecânica poderão ser evitados por uma das seguintes maneiras ou pela associação de algumas delas:

- > Demanda de vapor igual ou inferior à capacidade de geração da caldeira.
- ➤ Limpeza química conduzida corretamente quando a capacidade de geração de vapor da caldeira for sensivelmente diminuída pela incrustação.
- > Disciplina no uso de vapor, evitando aberturas instantâneas de diferentes pontos de consumo.
- Aumento da câmara de vapor, quando a mesma encontra-se subdimensionada, com o abaixamento do nível de água e diminuição da carga de trabalho da caldeira.
- > Uso de purificadores de vapor, tais como ciclones, chicanas, etc...

OS ARRASTES DE NATUREZA QUÍMICA PODERÃO SER EVITADOS POR UM DOS SEGUITES PROCEDIMENTOS



- > Evitar contaminação de óleo saponificável;
- > Evitar contaminação de matéria orgânica;
- Limitar a salinidade da água, conforme o tipo e pressão da caldeira;
- > Diminuir os valores de alcalinidade e fosfatos
- ➤ Diminuir a concentração dos sólidos em suspensão, principalmente os decorrentes do tratamento com fosfato, com um programa de descargas de fundo adequado, a fim de eliminar a maior parte da lama;
- Evitar a utilização de polieletrólitos sintéticos de peso molecular elevado, que funcionam como agentes de flotação;
- ➤ Limitar os valores de sílica na água da caldeira, em conformidade com a sua pressão de trabalho.

MÉTODOS PARA A ECONOMIA DE ENERGIA EM CIRCUITOS DE GERAÇÃO DE VAPOR COM A APLICAÇÃO DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA



- 1) Prevenção contra incrustações pela água
- 2) Incremento do ciclo
- 3) Recuperação de Condensado
- 4) Aproveitamento do calor do "blow down" contínuo
- 5) Eliminação de vazamentos nas linhas de vapor/condensado

CONDICIONAMENTO DE CALDEIRAS PARADAS



O que Ocorre?

P e T reduzem tanto quanto a pressão atmosférica (vapor residual é condensado)

Penetração de oxigênio através de todas as brechas existentes (válvulas de vapor, bocas de visita etc.).

A corrosão se inicia na seção de vapor ou vapor-água, e se perpetua por toda a superfície da caldeira, quanto maior a velocidade de difusão do ar na água da caldeira.

Como estabelecer as contra-medidas?

Relação com o período que o equipamento vier a permanecer parado, suas características construtivas e temperatura ambiente.

➤ Preservação úmida: Indicada para os casos onde há dificuldade em drenar-se completamente a água da caldeira, ou há imprevisibilidade para a partida da caldeira, ou há possibilidade da água vir a congelar-se;

▶ Preservação seca: Adequada para regiões com temperaturas reduzidas ou para longos períodos de conservação.

CUIDADOS PARA A PARTIDA DE CALDEIRAS



- ➤ Caldeiras paradas geralmente apresentam maior concentração de óxido de ferro ("mill scale"), principalmente às preservadas a seco.
- ⇒ pré-lavagem com água e N₂H₄ ~ 1,0 ppm (inibidor acúmulo de lama e S.S.)
- > Na partida, a possibilidade de entrada de ar no sistema é elevada.
- \Rightarrow dosagem elevada de N_2H_4 (+ 20% que o valor máximo indicado)
- **⇒** máximo controle da água de alimentação
- Em turbinas, é possível a redissolução das incrustações de sílica, consequentemente aumentando a sílica no condensado.
- ⇒ drenagem do condensado "contaminado" + controle da sílica na caldeira ("sílica purge).

DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS Fosfertil VALE



- **❖**As dosagens de manutenção são efetuadas com base na vazão de alimentação da caldeira.
- *Recomenda-se a dosagem do agente sequestrante de oxigênio antes do desaerador, visando o controle corrosivo do mesmo.
 - **❖** As dosagens devem ser contínuas e via bombas dosadoras.
- *Alternativas de automação do tratamento químico, incluindo o controle do ciclo de concentração e dosagem dos produtos químicos são disponíveis.

Fosfertil

MONITORAMENTOS

- * A realização de análises das águas de caldeira, alimentação e retorno de condensado é fundamental para o sucesso do tratamento químico. A frequência é função do nível de pressão e qualidade da água de alimentação.
- * A inspeção criteriosa, quando da abertura de uma caldeira, é extremamente importante para a avaliação do tratamento e a implementação de contra-medidas se necessárias.
- * Recomenda-se a análise química dos depósitos e verificação da espessura dos tubos.
- * Os métodos das análises devem ser criteriosamente estudados, eliminandose as possíveis interferências. Análise de hidrazina deve ser processada no campo (evitar a volatilização da mesma).